




BX726 AIR DEFLECTOR wo CAL
PIP: CAL BUY OFF
021P2034.CON 021P0078.TEM



	Model Year		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.613	1.1	0.734	0.401	0.558	2.38	1.173	0.851	1.995	0.803	0.724	1.7	0.503	2.894	1.555	0	1.288	0	0	3.355
Sample Size	97781	118118	13621	9955	10749	14285	11078	4700	3508	3732	2761	1764	3969	691	643	655	776	769	762	596
Actual Unit Concern Count	60	130	10	4	6	34	13	4	7	3	2	3	2	2	1	0	1	0	0	2
FTT Not-OK Units Count	60	121	10	4	6	27	13	4	6	3	2	3	2	2	1	0	1	0	0	2
FTT %	99.94	99.9	99.93	99.96	99.94	99.81	99.88	99.91	99.83	99.92	99.93	99.83	99.95	99.71	99.84	100	99.87	100	100	99.66
Undefined Unit Concern Count	0	52	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	2	49	0	1	0	1	0	41
Actual Unit Concern /1000	0.613	1.1	0.734	0.401	0.558	2.38	1.173	0.851	1.995	0.803	0.724	1.7	0.503	2.894	1.555	0	1.288	0	0	3.355

TOP 20	Actual Unit Concern./1000																				
	Model Year		Month						May	Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	30 Mar		6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	5 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
AirDeflector LOOSE	0.122	0.203	0.146	0	0.093	0.49	0	0.425	0	0	0	0	0	0	2.894	0	0	0	0	0	3.355
AirDeflector IMPROPER ASSEMBLY	0.48	0.821	0.513	0.401	0.372	1.89	1.173	0.425	1.995	0.803	0.724	1.7	0.503	0		1.555	0	1.288	0	0	0
REAR PICK LIGHT	0.01	0.228	0	0	0.093	1.26	0.541	0.212	0.855	0.535	0.362	0.566	0.252	0		1.555	0	0	0	0	0
AirDeflector NOT SEATED	0	0.059	0	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AirDeflector PRESSURE - ANALYSIS	0	0.008	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AirDeflector MISSING	0.01	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
REAR	0	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 100%

TOP 20		Actual Unit Concern./1000																				
		Model Year		Month						Week Starting						Day						12 May
										30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	5 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	
		2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	5 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
AirDeflector LOOSE		0.122	0.203	0.146	0	0.093	0.49	0	0.425	0	0	0	0	0	2.894	0	0	0	0	0	0	3.355
AirDeflector IMPROPER ASSEMBLY		0.48	0.821	0.513	0.401	0.372	1.89	1.173	0.425	1.995	0.803	0.724	1.7	0.503	0	1.555	0	1.288	0	0	0	0
AirDeflector NOT SEATED		0	0.059	0	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AirDeflector PRESSURE - ANALYSIS		0	0.008	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AirDeflector MISSING		0.01	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REAR		0	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Quality Leadership System	CRAIOVA Plant *BX726 AIR DEFLECTOR wo CAL	Generated : 04:22:26 13 May 2025 Printed : 04:43:29 13 May 2025 By : RAZVAN CIRJU