




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*BX726 RIM, POOR APPEARANCE

Generated : 04:29:36 13 May 2025
Printed : 04:53:40 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU

BX726 RIM, POOR APPEARANCE
Q CAL BUY OFF
021P2132.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.072	0.039	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	165545	50704	13621	9955	10749	14285	11078	4707	3508	3732	2761	1764	3969	698	655	776	769	762	362	603
Actual Unit Concern /1000	0.072	0.039	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	11	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.99	100	100	100	100	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	12	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actual Unit Concern,/1000																				
CY		Month							Week Starting						Day					
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May		30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
Wheel DAMAGED	0.018	0.019	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT FRONT	0.012	0.019	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rim DAMAGED	0.042	0.019	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT FRONT	0.006	0.019	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wheel IMPROPER ASSEMBLY	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT REAR	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wheel POOR APPEARANCE	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT BOTH F R	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%