




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*BX726 SEAT BELT BUCKLE DAMAGED

Generated : 04:20:38 13 May 2025
Printed : 04:50:17 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.175	0.039	0.22	0.1	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	165545	50697	13621	9955	10749	14285	11078	4700	3508	3732	2761	1764	3969	691	655	776	769	762	362	596
Actual Unit Concern /1000	0.175	0.039	0.22	0.1	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	29	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.98	100	99.98	99.99	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	29	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
SeatBeltBuckle SCRATCHED	0.145	0.019	0.22	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR	0.145	0.019	0.22	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SeatBeltBuckle STRESS MARKS	0.03	0.019	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR	0.018	0.019	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%