




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 WINDSHIELD WO CAL

Generated : 04:21:55 13 May 2025 ***
Printed : 05:18:03 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU

V769 WINDSHIELD WO CAL
Q CAL BUY OFF
021P2003.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0	0.059	0	0	0.115	0.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	33648	6991	7153	8643	9113	6551	2368	2064	2091	1738	1107	2002	333	371	390	391	393	115	302
Actual Unit Concern /1000	0	0.059	0	0	0.115	0.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	100	99.99	100	100	99.99	99.98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	1.337	0	0	0	0.109	0.152	16.46	0	0	0.575	0	0.499	117.1	0	0	0	0	8.695	119.2

	Actual Unit Concern./1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
Windshield LEAK - WATER	0	0.059	0	0	0.115	0.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%