




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 WINDSHIELD CRACKED wo CAL

Generated : 04:45:13 13 May 2025 ***
Printed : 05:26:40 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU

V769 WINDSHIELD CRACKED wo CAL
Q CAL BUY OFF
021P1966.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting				Day					
Actual Unit Concern /1000	0.314	0.208	0.286	0.279	0.347	0.109	0.152	0	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	33653	6991	7153	8643	9113	6551	2373	2064	2091	1738	1107	2002	338	371	390	391	307
Actual Unit Concern /1000	0.314	0.208	0.286	0.279	0.347	0.109	0.152	0	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	21	6	2	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.97	99.98	99.97	99.97	99.97	99.99	99.98	100	100	100	100	99.91	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	26	7	2	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	1.337	0	0	0	0.109	0.152	16.43	0	0	0.575	0	0.499	115.3	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					12 May
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	
Windshield BROKEN	0.229	0.148	0.286	0.139	0.231	0.109	0.152	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Windshield DAMAGED	0.084	0.059	0	0.139	0.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0.012	0.029	0	0	0.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%