



Quality
Leadership
System


CRAIOVA Plant
*BX726 SEAT BELT BUCKLE DEFECTIVE

Generated : 04:21:39 13 May 2025

Printed : 04:50:39 13 May 2025

By : RAZVAN CIRJU

BX726 SEAT BELT BUCKLE DEFECTIVE
Q CAL BUY OFF
021P2047.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.006	0	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	165545	50697	13621	9955	10749	14285	11078	4700	3508	3732	2761	1764	3969	691	655	776	769	762	362	596
Actual Unit Concern /1000	0.006	0	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	100	100	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																				
	CY		Month						Week Starting						Day						12 May
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May		
SeatBeltBuckle IMPROPER ASSEMBLY	0.006	0	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIGHT FRONT	0.006	0	0.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pareto Population Percent 0%