




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*BX726 SEAT BELT BUCKLE DAMAGED wo CAL

Generated : 04:19:50 13 May 2025
Printed : 04:42:23 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.223	0.019	0.146	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	165545	50697	13621	9955	10749	14285	11078	4700	3508	3732	2761	1764	3969	691	655	776	769	762	362	596
Actual Unit Concern /1000	0.223	0.019	0.146	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	37	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.98	100	99.99	100	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	37	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	1.025	0	0	0	0	0	11.06	0	0	0	0	0.755	70.91	1.526	1.288	0	1.312	0	68.79

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
SeatBeltBuckle SCRATCHED	0.187	0.019	0	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR	0.181	0.019	0	0	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SeatBeltBuckle STRESS MARKS	0.036	0	0.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR	0.036	0	0.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%