

Reporte de Comportamiento Térmico del Sistema

ID del sensor: 03136b1f-65e1-4d92-ae19-8ba71876cdb5

Fecha de los datos: 1/7/2025

Imagen: Gráfica del comportamiento térmico




Tabla: Eventos registrados en el sistema

Fecha	Temperatura (°C)	Eventos del sistema	Velocidad del motor (RPM)
01/07/2025, 08:05:18	90.24	preventive	normal
01/07/2025, 08:05:19	116.53	emergency	high
01/07/2025, 08:05:49	104.21	preventive	normal
01/07/2025, 08:05:49	132.37	emergency	high
01/07/2025, 08:05:52	89	preventive	normal
01/07/2025, 08:05:52	51.41	normal	off
01/07/2025, 08:06:00	117.45	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:01	122.88	emergency	high
01/07/2025, 08:06:02	87.31	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:03	33.92	normal	off

01/07/2025, 08:06:07	90.65	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:16	92.15	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:17	76.97	normal	off
01/07/2025, 08:06:20	97.32	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:26	121.96	emergency	high
01/07/2025, 08:06:31	101.24	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:31	79.94	normal	off
01/07/2025, 08:06:34	92.74	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:40	115.1	emergency	high
01/07/2025, 08:06:48	104.69	preventive	normal
01/07/2025, 08:06:53	69.86	normal	off