

## FORMULARIO EDAN PERÚ

EVALUACIÓN NRO. 1  
CÓDIGO SINPAD 154799  
TIPO DE PELIGRO LLUVIAS INTENSAS

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fecha : 30/06/2022 1.2 Hora: 10:58  
1.3 Responsable: JOSE JANAMPA AIRE Dni: 70693179  
Cargo: REGISTRADOR(A)  
Institución: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

## 1.4 Zona Afectada:

Ubicación: PASCO / DANIELALCIDESCARRION / CHACAYAN  
Departamento / Provincia / Distrito / Localidad

## 1.5 Condiciones climáticas de la zona afectada para la asistencia en el momento del reporte

LLUVIAS INTENSAS

## 1.6 Ruta de acceso sugerida para llegar a la zona afectada

Vía de transporte: CARRETERA Tiempo estimado de llegada: 50 MIN  
Tipo de vehículo: CAMIONETA Ruta principal: CHACAYAN - PASCO  
Lugar de partida: CERRO DE PASCO - CENTRO POBLADO DE POCOBAMBA - GOYLLAR  
Ruta alterna:

## 2.0 CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO DE ORIGEN NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCIÓN HUMANA

Número	Tipo formulario	Fecha Ocurrencia	Tipo de Peligro	Ubicación
Peligros secundarios generados		Descripción del peligro de origen natural o inducido por la acción humana		
DERRUMBE DE CERROS SOBRE LA PLATAFORMA DE LA VIA EN EL SECTOR DENOMINADO HUAGROCANCHA, CASERIO ISCAYCOCHA DEL DISTRITO DE ISCAYCOCHA.		LLUVIA INTENSAS		

## 3.0 DAÑOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LA PERSONA

## 3.1 Población (damnificada y afectada) con respecto al daño en las viviendas

Número de Familias				Número de Personas		
Localidad	Afecta.	Damnifica.	Total	Afecta.	Damnifica.	Total
Total de daños por vivienda:	0	0	0	0	0	0
Total de daños por Medios de Vida:	0	-	0	0	-	0
Total General:	0	0	0	0	0	0

## 3.2 Grupos Etarios y Condición

Condición	Menor de 1 año		1 a 4 años		5 a 9 años		10 a 14 años		15 a 17 años		18 a 49 años		50 a 59 años		Mayor de 60 años		Gestantes
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	F

## 3.3 Lesionados (Heridos)

Lugar de atención	Graves	Moderado	Leve	Con tratamiento local	Evacuación
-------------------	--------	----------	------	-----------------------	------------

## 3.4 Fallecidos

Apellidos y nombres	Edad	Sexo	Lugar de fallecimiento	Fuente
---------------------	------	------	------------------------	--------

## 3.5 Desaparecidos

Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Lugar / Dirección donde desapareció
---------------------	------	------	-------------------------------------

### 3.6 Personal de Primera Respuesta Afectado (Salud, Bomberos, Brigadistas)

Potencial Humano	Total personal	Daños a la salud		Desaparecido	Observaciones
		Lesionado	Fallecido		
Total	0	0	0	0	

## 4.0 DAÑOS MATERIALES

### 4.1 A las viviendas (EN BASE AL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LA VIVIENDA)

Tipo	Destruida	Inhabitable	Afectada
Total	0	0	0

### 4.2 A los servicios / Infraestructura de Salud de la localidad

Establecimiento de Salud (Nombre por el que se le conoce)	Condición	Funciona	¿Porque?	Observación
---	-----------	----------	----------	-------------

### 4.3 Daños a Instalaciones y Vehículos de Primera Respuesta

Entidad	Destru.	Inhabita.	Afectada	Vehículos	Operati.	Inopera.
---------	---------	-----------	----------	-----------	----------	----------

### 4.4 A la Infraestructura Educativa

Nombre de la Institución Educativa (II.EE.)	Total aulas	Daños (Número de Aulas)			Tipo de Nivel Educativo / Privado o Nacional
		Destru.	Inhabita.	Afectada	
Total	0	0	0	0	

### 4.5 A la Infraestructura de Transporte

#### 4.5.1: Daños en carreteras, vías férreas y otros

Tipo de Vías de Comunicación	Daños (condición)		Cantidad de tramos
	Destruídos	Afectados	
VÍAS DEPARTAMENTALES	0	30	1
UBICACIÓN: SECTOR HUAGROCANCHA CASERIO ISCAYCOCHA			
OBSERVACIÓN: A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS SE REGISTRO LA CAIDA DE ROCAS SOBRE LA PLATAFORMA AFECTANDO 30 ML DE LA PLATAFORMA.			
Total	0	0	1

#### 4.5.2: Daños en puentes, puertos y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (cantidad)		Ubicación	Observaciones
	Destru.	Afecta.		
Total	0	0		

### 4.6 A la Infraestructura de Riego

#### 4.6.1 Daños en canales, defensa ribereña y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (condición)		Cant. Tramos	Ubicación (Indicar Progresiva)
	Destru.	Afecta.		
Total	0	0	0	

#### 4.6.2 Daños a las bocatomas, reservorios y otros

Tipo de Infraestructura	Daños (condición)		Ubicación
	Destru.	Afecta.	
Total	0	0	

### 4.7 A los Locales Públicos

Locales Públicos	Daños (cantidad)		
	Destru.	Inhabi.	Afecta.
Total	0	0	0

### 4.8 A la Infraestructura de Servicios Básicos

Locales Públicos	Cuenta con Servicio?		Sin servicio (%)	Daños (cantidad)	
				Destruídos	Afectados
Total	0	0	-	0	0

4.9 A otros Servicios Básicos

Locales Públicos	Cuenta con Servicio?		Sin servicio (%)	Observación
Total	0	0		

5.0 DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

5.1 A la Producción Agrícola

5.1.1 Cultivos

Tipo	Daños (Has)		Lugar	Variedad de cultivo
	Perdidas	Afectadas		
Total	0	0		

5.1.2 Apicultura

Tipo	Daños (unidades)		Lugar
	Perdidas	Afectadas	
Total			

5.1.3 Pesca

Tipo	Perdidas	Afectadas	Lugar
Total	0	0	

5.2. A la Producción Pecuaria

Especie	Daños (unidades)		Lugar
	Perdidas	Afectadas	
Total	0	0	

5.3 Medios de Vida

Detallar comentarios a los Medios de Vida

5.3.1. Total Daños por Medios de Vida

Tipo de Actividad	N° Familias Afectadas	N° Personas Afectadas
Total	0	0

6.0 ANÁLISIS DE NECESIDADES

6.1 Acciones Prioritarias:

Acción
MAQUINARIA PESADA

6.2 Necesidades Prioritarias de Asistencia Humanitaria

TECHO (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

ABRIGO (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

ALIMENTOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

UTENSILIOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

6.3 Necesidades de Recursos Materiales y/o Equipos para Servicios Comunales

HERRAMIENTAS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

EQUIPOS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

### MAQUINARIA (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL	1

### LETRINAS (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

### OTROS MATERIALES (unidades)

NECESIDAD	CANTIDAD
-----------	----------

## 6.4 Necesidades para la Atención de Salud

### POTENCIAL HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

### MEDICINAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

### EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

## 6.5 Necesidades para la atención agropecuaria

### INSUMOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------

## 7.0 COORDINACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES SE APERSONO AL LUGAR DE LOS HECHOS EN EL SECTOR DENOMINADO HUAGROCANCHA, CASERIO ISCAYCOCHA DEL DISTRITO DE CHACAYAN, PARA EVALUAR LOS DAÑOS OCACIONADOS EN LA PLATAFORMA D ELA VIA

## 8.0 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

A CONSECUENSI DE LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE REGISTRARON EN LA ZONA, SE PRODUJO EL DERRUMBE DE CERROS, AFECTANDO APROXIMADAMENTE 30 ML DE LA PLATAFORMA QUE UNE A LOS DISTRITOS DE SANTANA DE TUSI, GOYLLARISQUISGA Y CHACAYAN.

## 9.0 RECOMENDACIONES FINALES

SE RECOMIENDA LA PROTA ATENCION CON MAQUINARIAS Y DESPEJAR LA PLATAFORMA DEJANDO LIBRE PARA LA TRANSITABILIDAD.

### Archivos Adjuntos:

(presione ctrl + click izquierdo del mouse para abrir el archivo en otra ventana)

[preliminar 100001.pdf](#)

### ESTADO DE EVALUACIÓN/REVISIÓN:

Instución:

---

Nombre, Apellidos y Firma del (la) Evaluador(a) EDAN PERÚ	Firma y Sello Jefe(a) Oficina de Defensa Civil	Firma y Sello del Gobernador(a) / Regional/Alcalde(sa)
DNI:	DNI:	DNI: