

Detalhes da Inspeção Edifício de S. António

Detalhes do Utilizador

Nome: joao
Telefone: 123456789
E-mail: joao@mail.com
Especialidade: Info web

Detalhes da Inspeção:

Data de Criação: 17/07/2024

Detalhes da Construção:

Nome: Edifício de S. António
Descrição: Edifício com 20 andares nunca foi concluído
Tipologia: Edifício
Área: 483
Altura: 55
Data Útil: Mon May 26 1975 00:00:00 GMT+0100 (Hora padrão da Europa Ocidental)
Período: 45
Funcionamento: N
Utilização: 0
Número de Fachadas: 4
Número de Coberturas: 1
Pré-Esforço: N
Kilometro Inicial: 0
Kilometro Final: 0
Material Estrutural: 0
Extensão do Tabuleiro: 0
Largura do Tabuleiro: 0
Vias de Circulação: 0
Material do Pavimento: 0
Sistema de Drenagem: N
Número de Pilares: 0
Geometria: 0
Material de Revestimento: Reboco e Pintura

Detalhes do Plano de Voo:

Distância do Objeto: 5
OSD: 0.17
Área de Mapeamento: 33.11
Taxa de Sobreposição: 80
Intervalo de Foto: 2
Tipo de Voo: VLOS
Data de Criação: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0100 (Hora de verão da Europa Ocidental)

Detalhes do Pos de Voo:

Número de Voos: 1

Hora de Início: 18:24:12

Hora de Fim: 18:24:16

Tempo Total: 0:00:03

Número de Fotos: 2

Número de Vídeos: 0

Condição Meteorológica:

Data de Criação: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0100 (Hora de verão da Europa Ocidental)

Detalhes do Processo de Informação:

Número de Anomalias: 1

Descrição: Surgimento de fissuras

Causas: Falta de reforço

Reparação: colocação de caixilharia

Data de Criação: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0100 (Hora de verão da Europa Ocidental)