

SUNARP
SUNARP
SUNARP

Tarjeta de Identificación Vehicular
ZONA REGISTRAL N° IX / LIMA

Placa Ante.

Placa No. **C3G-835** Patente No. **52148010** Tipo de Prop. **PERSONA JURIDICA** Fecha **27/04/2011**

Condición: **INVERSIONES Y SERVICIOS HERMOZA LUZ S.R.L.**

Denominación: **INVERSIONES Y SERVICIOS HERMOZA LUZ S.R.L.**

A. Paterno: **#####**
A. Materno: **#####**
Nombres: **#####**

Fecha Adq. **27/04/2011** Exp. Taji. **28/04/2011** Vig. Temp.

Dirección: **PQUE. EL AGUSTINO BLOCK 31 DPTO. 502 LOS EUCALIPTOS El Agustino**

SAY **28/04/2011(INS 1)** 1000549377

A 0000700603 **Datos del Vehículo**

Categoría / Clase **N1-CMTA PICKUP** Año Fab. **2010**

Modelo **HILUX 4X4 C/D 3.0 STD DSL A/B** Año Mod. **2011**

Marca **TOYOTA** FR. **4X4**

Serie / Chasis **MR0FZ22G3B1042165** Ejes **2**

Motor **1KD5169432** Ruedas **4**

Color **NEGRO METALICO #####** Versión **CD 3.0 STD**

Carrocería **PICK UP** VIN **MR0FZ22G3B1042165**

Combustible **DIESEL**

Potencia **122@3600**

Asientos **5** Pasajeros **4**

Cidg. **2.982** Cvin **4**

Lgt. **5.25** P.Bruto **2.705**

Alt. **1.82** P.Net. **1.907**

Ancho **1.83** C.U.N. **0.798**

NEYDI ROCIO CARDENAS PAJUELO
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

1000549377



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

SOAT

Certificado Electrónico

Decreto Supremo 015-2016 MTC

COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE EMERGENCIAS



Interseguro

500 0000

Dirección: Av. Paseo de la República 3071 San Isidro.

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Nº Póliza - Certificado

593695537

CERTIFICADO SOAT

CONTROL POLICIAL

Desde

12-07-2024

Desde

12-07-2024

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

Hasta

12-07-2025

Hasta

12-07-2025

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa

C3G835

CONTRATANTE / ASEGURADO

- - Inversiones y Servicios Hermoza
Luz S.R.L.

Categoría / Clase

CAMIONETA PICK UP

Importe de la prima

S/ 144.0

Uso

CARGA

Fecha

12-07-2024

Vin / Nº de serie

MR0FZ22G3B1042165

Hora de emisión

12:00

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médico quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

La información sobre las obligaciones y derechos del contratante/asegurado, coberturas y exclusiones, las podrás encontrar ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla informativa en las oficinas de tu compañía de seguros.



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica **LEGAL Y SEGURA!**

Autorizado por: **MTC** Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Resolución Directorial N. 0558-2022-MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Nº: C-2024-013-153-011511

Tipo de Inspección:	Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria	Fecha de Inspección:	17/07/2024 07:07:16	Informe de Inspección:	171291 - 164527
---------------------	---	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	C3G835	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	MR0FZ22G3B1042165	14 Largo / Ancho / Alto	5.250 / 1.830 / 1.820
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1KD5169432	15 Color (es)	NEGRO METALICO
4 Modelo	HILUX 4X4 C/D 3.0 STD DS	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	1,907
5 Año de Fabricación	2010	11 Marca de Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2,705
6 Kilometraje	366,534	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	798

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CITV RTP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° KZZD-10 s1601113	Equipo N° KCH-18 s160115	Equipo N° KYD-6 s160209	Equipo N° KSB-800M s160002	Equipo N° KXJ-3 s1601117

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS															
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA			
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Deseq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.					Der.	Izq.				Der.	Izq.	
1°	1,085	3.32	3.42	3	62	1°				25	1°				
2°	868	2.52	2.61	3		2°	868	2.35	2.44		2°				
3°						3°					3°				
4°						4°					4°				
5°						5°					5°				

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
							Der.	Izq.		Izq.		Izq.	
1°	1.61	A	1°	4.80	4.35	Bajas	14	15	OK OK	A		68	65
2°	1.02	A	2°	4.29	4.35	Altas	28	26	OK OK	A		64	63
3°			3°			Alta Adicional						Desv.	4
4°			4°			Neblineros						Resultado	A
5°			5°									Resultado Final	A

EMISIONES DE GASES (No aplica para vehículos eléctricos)	Temp. Aceite (°C)	85	CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado
	RPM	2545	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)		A
	Opacidad (m ⁻¹)	1.28	HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)		

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 17/07/2024, Modelo: HILUX 4X4 C/D 3.0 STD DSL A/B



Ing. *Pedro Moran Mendoza*
ING. CERTIFICADOR
CIP: 73657
R.T.P. - C.I.T.V. "SAN LUIS"

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado	Fecha de la Próxima Inspección	DG-136- 142812
APROBADO	12 MESES	17/07/2025	Firma del Ingeniero Supervisor

SAN LUIS: Av. Circunvalación 2100 (Frente al Policlínico EsSalud San Luis)

ADVERTENCIA: Verifica la autenticidad ingresando su número de placa en: www.gob.pe/mtc. ¡EVITA FRAUDES!

Reservas ONLINE en: www.revisionestecnicasdelperu.com

5.11 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCÍAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : POR CUENTA PROPIA (ÁMBITO NACIONAL)



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte privado de mercancías ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 24° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 171291 - 164527

OBSERVACIONES:

Fecha de Inspección : 17/07/2024 07:07:16

Firma de Ingeniero Supervisor



[Firma manuscrita]
Ing. *[Firma manuscrita]*
ING. CERTIFICADOR
CIP: 73657
R.T.P. - C.I.T.V. "SAN LUIS"

142815