

LAPORAN REPAIR KOMATSU INDONESIA

Tanggal Repair	01-Dec-23
Jam Berangkat	07.15 WIB
Jam Repair	09.15 S/D 17.15
Jam Kembali	19.30 WIB
Qty Unit Repair	3 pcs
Assy No	GAUGE HARNESS
Type Unit	D 65 E
Jumlah Man Power	2 Orang
Driver	1 Orang
Method Repair	Analisa Ganti lampu Bulb ke lampu LED

Maker of Harness ☐ BEI ☒ NON BEI


Cause of Defect ☐ BEI ☒ NON BEI

MATERIAL UNTUK REPAIR :

PART NAME	PART NO	QTY
Lampu	Bulb 6Volt	10 Pcs
Lampu	Lampu LED putih	3 pcs
PCB	PCB lubang kecil	1 pcs
Resistor	R 220 ohm 0.5W	3 pcs
Tube	SH Tube D3	0.04 mtr
Timah	Timah Solder	1 mtr
Solder	Alat Solder	1 pcs

1. Analisa Lampu mati pada 3 instrument Dashboard (Fuel , Oil Temp , & Water temp Gauge).

- Fuel Gauge menggunakan bulb 24Volt, untuk input dari system 5 volt.
- Membeli Lampu Bulb ukuran 6.3 Volt .
- Memasang lampu 6,3 Volt ke Unit dan tetap semua lampu mati .
- Mengukur tegangan input kurang dari 1 Volt.
- Membeli Lampu alternatif LED .
- Trial secara fungsi menggunakan LED ke Unit dan semua lampu menyala.



2. Melakukan Repair Lampu Bulb diganti ke LED dan langsung dipasang di Unit. dan Unit dinyatakan OK .

CONFIRM "OK"

Disetujui	Diperiksa	Dibuat
7mtr	m. 7 1951.2	S. 1951.2
Asst Manager QA	Leader QA	Repairman