



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2469

P.D.V.	DDJ Zacatecoluca	N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	8/04/21	FECHA		FECHA			

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO				MODELO

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	- aplicación de 2 manos	1			
2	de aqualoc para techo	2			
3	tipo Zita-Celum en	3			
4	area de coches, con	4			
5	un area de 36 m ²	5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
DDJ ZACATECOLUCA 587
NIT No. 0614-310797-109-0
N.R.C.: 102651-8

RECIBE	
NOMBRE	
APELLIDO	
17 SELLO	

CARGO
FIRMA

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE			EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN		CEL.:	7792-4805	TELEF.:
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL	
yo	realice un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores			NOMBRE	Carlos Orrego	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			CARGO	Auxiliar	