

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACIÓN DE ESCALERA DE BODEGA CON ALTURA DE 3.5 METROS.

DDJ USULUTAN

06/07/2021

RESOLDAMIENTO DE ESCALERA E INSTALACIÓN DE BISAGRAS, PINTURA YA APLICADA

- ANTES



- DESPUES



INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE

- ANTES



- DESPUES



INSTALACIÓN DE GOMAS EN PATAS DE ESCALERA

- ANTES



- DESPUES



APLICACIÓN DE PINTURA

- ANTES



- DESPUES

