

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0938

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPS01

Cliente:	PPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha	a:21/	10/2021				
			Registro No.: 102651-8					
Dirección: E	ntre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon							
	The state of the s			LAISICE CAL L4-310797-1				
				Pago:				
			a cuenta					
> Techa y 140.	Nota de Remisión:	venta						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS		
	Excavación y reparación de fuga de agua en tuberia de pvc de 3" por área o cisterna por talud caja #27 D1400232665 CENTRO DE DISTRIBUCION APOPA	ie B≀	0000.000			300.00		
Son:			Sumas		Ś	300.00		
TRESC	IENTOS TREINTA Y SEIS Y 00 / 100 DOLARES	-	IVA		5	39.00		
		-	Sub-Total		5	339.00		
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58			(-) IVA Re	tenido	5	3.00		
Recibido por	Entregado por:		Ventas No Sujetas			0.00		
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas 5			0.00			
D.U.I.:	D.U.I.:	_	Venta Tota		5	336.00		
Firma:	Firma:				÷			

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

ORDEN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Νō

2015

		DEPARTAMENTO DE MAITENIMIENTO						
P.D.V.	CD APOPO	N.F1	N.F2	No. O.T.				
	FECHA 08.01.2020	FECHA	FECHA					

TECTIV	0	8.01-	200	20	160101		120101				
				DATOS G	ENERAL	.ES					
TRABAJO REALIZ	ADO EN	TIPO DE MANTENIMI	ENTO			DAT	os del ec	QUIPO			
EQUIPO		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	Re	Para e	lafo	goda	49	ua 34	
MOBILIARIO		CORRECTIVO	×	UBICACIÓN		_ 1	pol'	CA 72	27	<u>.</u>	
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE	t	MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS		CORRECTIVO PROGRAMADO									
				ÁREA T	ÉCNICA	_					
		DESCRIPC	IÓN DE	L PROBLEMA (MANTE	NIMIENTO (CORREC	TIVO)	Mark on a group Consump on A service and A service and		
PRO	BLEMA F	REPORTADO	2	CAUSA DEL PR	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	BLEMA CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA					
				,							
						eren (jalliste hat), de essa historia processo esta si un telephonistromo e espessor i processi surces					
	-										
		NOO TOOM OF BEAUTIMENT FOR THE WORK OF STREET		TRABAJO A	REALI	ZAR			**************************************		
		TAREAS O RUTINAS						MATERIALES	T		
ITEM		DESCRIPCIÓN		12- 22- 2	ITEMS	Di	ESCRIPCIÓ	N	CANT.	COSTO	
	5 6	basion	$\neg \forall$	Kepara	1				- \$	300	
3 0,0	74	da Fug	2001	1 Agod.	3				1		
4	,		,	- JOH	4		8				
	tul	berie de	34	Par	5						
6			,	ı	6						
1 al Area do Sisterna				7							
8	-1	-1			8						
9 Porta Lud. Incluse				9							
11 AXCSON, OS y 501/000				10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
12	C =		y J	C1188	12						
13 FU)	50 d	10 34 cod	0, AQ	lacte dos i							
14 .0	nio	o 3º cod	31	pvc.	14	(A)PLION					
15			1	<i>V</i> '	15/	STRIBUCIO					
16	-			O	16	- ADORA	2				
RECIBE NOMBR	_	mid (1205	DIN	100	CARGO	- ĕ}				
APELLID		20010			1/8	FIRMA	- 20 //				
17 SELLO			200		1/4	PO ES	#				
17 32220				DATOS DEL	PROVE	TOTAL COLUMN TOWNS AND ADDRESS OF THE PARTY					
NOMBRE				entermogranica por sene attenta o destinaciones senciones sono con accessoramente escri	1	EMAIL:		dfortin@d	dfproyecto	os.com	
DIRECC	IÓN DE	LA COMPAÑÍA			Calle	Concepción N	lo. 625, S	an Salvador,	Salvador		
		T									
NOMBRE DEL CO			IS FORTIN		CEL.:	7792-48	05	TELEF.:			
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO		(DÍAS)	HORA INI	CIAL		HORA FIN	√ AL				
уо			reali	ce un trabajo		ENTREGAD	OO POR (P	ROVEEDOR)		FIRMA /	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores			N	OMBRE	PE	Mosk	enste.	a AREN			
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.					ARGO	1000	00/00				

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. Cliente Dirección **CD APOPA**

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

03-01-20

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 2 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL					
REPARACION DE FUGA									
1	Excavacion y reparacion de fuga de agua en tuberia de pvc de 3" por area de cisterna por talud caja #27. Incluye suministro e instalacion de accesorios, compactacion y sellado en area excavada.	1	U	\$300,00					

***************************************				***************************************					
				THE RESERVED OF THE PERSON OF					
		SUB TOTAL		\$300,00					
		I.V.A. %		\$39,00					

TOTAL PRESUPUESTO

\$339,00

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.