



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

OP501

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0782

Registro No. 241885-8
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	20/08/2021
		Registro No.:	102651-8
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Arsujo Colonia Escalon	Giro:	SUPERMERCADO
		N.I.T.:	0614-310797-109-0
Departamento:	SAN SALVADOR	Condiciones de Pago:	CREDITO
Fecha y No. Nota de Remisión:		Venta a cuenta de:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Servicio de ingeniería por cambio de resorte a cortina de recepción. ID 1400199344 OF SANTA TECLA PARQUE SAN MARTIN	225.0000			\$ 225.00
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES		Sumas		\$	225.00
		IVA		\$	29.25
		Sub-Total		\$	254.25
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido		\$	2.25
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas		\$	0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas		\$	0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total		\$	252.00
Firma:	Firma:				
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

ID 1400199344

PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2624

P.D.V.	D. Fr. Parque San Martín		N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	07-07-21 (Tecla)		FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Cambio de Resorte de Cort.			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Cort. de Recepción			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input checked="" type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>					


ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS			MATERIALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Desmontaje de Cubierrollo y	2			\$150
2	Inst. de Resorte de 60/13x400 de carga	4			\$75
3	y Resist. de Cubierrollo tipo "C"	5			
4		6			
5	Con soldadura eléctrica.	7			
6		8			
7		9			
8		10			
9		11			
10		12			
11		13			
12		14			
13		15			
14		16			
15					
16					
RECIBE	Administrador				
NOMBRE	Adilio Mena		CARGO		
APELLIDO			FIRMA		
17	SELLO				



DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com		
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA	Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador				
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL		
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)			FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Gua Daluge Ciro		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Confineio		

