

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**INSTALACION DE CORTINA TIPO HAWAIANA EN ENTRADA DE
BODEGA**

DF EL TRANSITO


05/02/2021

INSTALACION DE TUBO CUADRADO Y ANCLAJE A PARED

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE CORTINA NUEVA

- ANTES




- DESPUES



INSTALACION DE CORTINA NUEVA

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE CORTINA NUEVA

- ANTES



- DESPUES

