



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

OPS01

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805
Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0961

Registro No. 241885-8
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 05/11/2021
Registro No.: 102651-8
Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Arzujo Colonia Escalon Giro: SUPERMERCADO
N.I.T.: 0614-310797-109-0
Departamento: SAN SALVADOR Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha y No. Nota de Remisión: Venta a cuenta de:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTA. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1.00 | Servicio de ingeniería por reparación de fuga en inodoro de baño de damas clientes ID 1400227512 DDJ HOLANDA | 228.6900 | | | \$ 228.69 |
| Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 13 / 100 DOLARES | | Sumas | | | \$ 228.69 |
| | | IVA | | | \$ 29.73 |
| | | Sub-Total | | | \$ 258.42 |
| Operaciones Superiores a \$ 11,428.58 | | (-) IVA Retenido | | | \$ 2.29 |
| Recibido por: | Entregado por: | Ventas No Sujetas | | | \$ 0.00 |
| Nombre: | Nombre: | Ventas Exentas | | | \$ 0.00 |
| D.U.I.: | D.U.I.: | Venta Total | | | \$ 256.13 |
| Firma: | Firma: | | | | |
| Cancelado: de de | | | | | |

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ID 1400227512

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2823

| | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|----------|
| P.D.V. | DDJ - Holanda | N.F1 | N.F2 | No. O.T. |
| FECHA | 06-10-21 | FECHA | FECHA | |

DATOS GENERALES

| TRABAJO REALIZADO EN | TIPO DE MANTENIMIENTO | DATOS DEL EQUIPO | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------------------|-------|-----|--------|
| EQUIPO | <input type="checkbox"/> PREVENTIVO | DESCRIPCIÓN | Reparación de fuga de agua | | | |
| MOBILIARIO | <input type="checkbox"/> CORRECTIVO | UBICACIÓN | Baño de Damas clientes | | | |
| EDIFICIO | <input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM | No. DE ACTIVO | SERIE | MARCA | AÑO | MODELO |
| OTROS | <input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO | | | | | |

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

| PROBLEMA REPORTADO | CAUSA DEL PROBLEMA | CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TRABAJO A REALIZAR

| TAREAS O RUTINAS | | MATERIALES | | | |
|------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|----------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ITEMS | DESCRIPCIÓN | CANT. | COSTO |
| 1 | Reparación de Fuga de | 1 | | | |
| 2 | Agua en Tubería de | 2 | | | \$228.69 |
| 3 | Hinobero | 3 | | | |
| 4 | | 4 | | | |
| 5 | | 5 | | | |
| 6 | | 6 | | | |
| 7 | Cambio de Niple 5"X1" | 7 | | | |
| 8 | | 8 | | | |
| 9 | y membrana de pulsometro | 9 | | | |
| 10 | en Baño de Damas clientes | 10 | | | |
| 11 | | 11 | | | |
| 12 | | 12 | | | |
| 13 | | 13 | | | |
| 14 | | 14 | | | |
| 15 | | 15 | | | |
| 16 | | 16 | | | |
| | RECIBE | | | | |
| | NOMBRE | | CARGO | | |
| | APELLIDO | | FIRMA | | |
| 17 | SELLO | | | | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|---------------|-----------|
| NOMBRE | | EMAIL: | dfortin@dfproyectos.com | | |
| DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA | | Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador | | | |
| NOMBRE DEL CONTACTO | DENNIS FORTIN | CEL.: | 7792-4805 | PBX: | 2240-1600 |
| CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) | | DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS) | HORA INICIAL | HORA FINAL | |
| yo | | realice un trabajo | ENTREGADO POR (PROVEEDOR) | | FIRMA |
| para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores | | | NOMBRE | Pablo Benitez | |
| haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos. | | | | | |

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador
2240-1600
<http://dfproyectos.com>

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**

Dirección **DDJ HOLANDA**

No de orden de trabajo

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : **05-10-21**

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 2 días

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|---|------------------|----------|-----------------|
| BAÑO DE DAMAS DE CLIENTES | | | | |
| 1 | Servicio de ingeniería por reparación de fuga en inodoro de baño de damas, Incluye cambio de membrana a fluxometro, cambio de niple de 1"x5" galvanizado todo asegurado con cinta teflon. | 1 | U | \$228.69 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUB TOTAL | | \$228.69 |

I.V.A. % **\$29.73**

TOTAL PRESUPUESTO \$258.42

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como también vida útil de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificación en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.