

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**REPARACION DE BISAGRA DE PUERTA DOBLE ABATIBLE EN
ÁREA DE VERDURAS.**

DDJ ESCALON NORTE

05/07/2021

FIJACIÓN DE BISAGRA

- ANTES



- DESPUES



FIJACIÓN DE BISAGRA

- ANTES



- DESPUES



FIJACIÓN DE BISAGRA

- DESPUES

