

# El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA AREA  
DE RAMPA DE RECICLADO

CD APOPA  
13/10/2020

# REPARACION DE FUGA DE AGUA EN AREA DE RAMPA DE RECICLADO

- ANTES



- DESPUES





## FUGA ENCONTRADA

- ANTES



- DESPUES



## EXCAVACION PARA ENCONTRADA FUGA

- ANTES



- DESPUES





## FUGA DE AGUA REPARADA

- ANTES



- DESPUES





# FABRICACION DE CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES





# FABRICACION DE CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES





## AFINADO DE PAREDES DE CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES





## AFINADO DE PAREDES DE CAJA DE REGISTRO

- DESPUES



# FABRICACION DE TAPADERA DE CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES





# INSTALACION DE CONTRAMARCO A CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES



# INSTALACION DE TAPADERA DE CAJA DE REGISTRO

- ANTES



- DESPUES

