



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2779

PD.V.	Df Metropolis	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	14/10/82	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Instalación de 11 Escuadras pintadas	1			
2	para colocar alambres y alambre	2			
3	de puas	3			
4	de puas	4			
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

RECIBE Tesoro

NOMBRE Douglas Arnoldo

APELLIDO Saborido

CARGO

FIRMA

Tesoro

17 SELLO OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

DESPENSA FAMILIAR

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE

METROPOLIS

EMAIL:

dfortin@dfproyectos.com

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador

NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN CEL.: 7792-4805 PBX: 2240-1600

CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS) HORA INICIAL HORA FINAL

yo realice un trabajo ENTREGADO POR (PROVEEDOR) FIRMA

para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores

NOMBRE

Ricardo Saborido

haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.

Técnico