

# El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRASTIENDA**

DF METROPOLIS

14/10/2021

# INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRATIENDA

- ANTES



- DESPUES




# INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRATIENDA

- ANTES



- DESPUES






# INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRATIENTA

- ANTES




- DESPUES




# INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRATIENDA

- ANTES



- DESPUES





# INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRATIENTA

- DESPUES



# INSTALACION DE RAZOR EN MURO DE TRATIENTA

- DESPUES

