

PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2567

P.D.V.	D. F. Cojutepeque	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	13-05-21	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Inst. de Visagra + Refuerzo		
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Entrada de par y veco		
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM <input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO <input type="checkbox"/>				MODELO


### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Inst. de Visagra con	1			
2		2			
3	Refuerzo de lamina y	3			
4		4			
5	Resol damiento de Visagra	6			
6		6			
7	con Refuerzo con platinas	8			
8		8			
9	7 pintura de color	9			
10		10			
11	gris	11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE				
	NOMBRE				
	APELLIDO				
17	SELLO				



CARGO  
FIRMA

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA	Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805
		PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)	FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Guadalupe Corti
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Cortinero