

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACION DE GOTERAS EN ANEXO DE JUGUETES

WM SANTA ELENA

1/10/2020

INSTALACION DE PARCHES DE LONA EN TRASLAPES DE TECHO

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE PARCHES DE LONA EN TRASLAPES DE TECHO

- ANTES



- DESPUES



APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE TORNILLOS A LONA Y APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE TORNILLOS A LONA Y APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES




INSTALACION DE TORNILLOS A LONA Y APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE TORNILLOS A LONA Y APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES




APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES



APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES



APLICACION DE SIKAFLEX

- ANTES



- DESPUES

