

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**ENCARRILAMIENTO DE CORTINA DE ENTRADA SUBWAY,
DESTRABE DE CORTINA, ENGRASE DE GUÍAS Y PIÑONES
WM ESCALON**

06/05/2021

DESTRABE DE CORTINA DE MALLA

- ANTES



- DESPUES



DESTRABE DE CORTINA DE MALLA, SUJETAR TUBERÍA QUE OBSTRUÍA LA BAJADA DE LA CORTINA

- ANTES



- DESPUES



DESTRABE DE CORTINA DE MALLA, SUJETAR TUBERÍA QUE OBSTRUÍA LA BAJADA DE LA CORTINA

- ANTES



- DESPUES

