



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0647

Registro No. 241885-8
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V.

Fecha: 14/04/2021

Dirección: Entre Cl. Nueva #1 y Cl. #2, Av. Manuel Enrique
Araujo, Col. Escalón

Registro No.: 102651-8

Giro: Supermercado

Departamento: San Salvador

N.I.T.: 0614-310797-109-0

Fecha y No. Nota de Remisión:

Condiciones de Pago: a crédito

Venta a cuenta de: oficina

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicios de Ingeniería por reparación de cortina metálica de entrada. ID: 1400160201 DDJ Antiguo Escatlan				\$621.00
Son: Seiscientos noventa y cinco 52/100 Dólares		Sumas			\$621.00
		IVA			\$80.73
		Sub-Total			\$701.73
		(-) IVA Retenido			\$6.21
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		Ventas No Sujetas			
Recibido por:		Ventas Exentas			
Entregado por:		Venta Total			\$695.52
Nombre:					
D.U.I.:					
Firma:					
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2456

P.D.V.	DDJ Antiguo Cuscatlan	N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	18/03/21	FECHA		FECHA			

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	- Reparación de tabla Noch	1			
2	de 0.45cm x 0.75 cm	2			
3		3			
4	- Instalación de Vinil de	4			\$621
5	0.80cm x 0.60 cm	5			
6		6			
7	- Instalación de resorte 5013 x 4.50m	7			
8		8			
9	- Instalación de tambor de 1 1/2 x 60	9			
10	Italiano galvanizado y engrase	10			
11	de guisa y plato	11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE				
	NOMBRE				
	APELLIDO				
17	SELLO				

William Fortin
OPERARIO DEL SUR, S.A. DE C.V.
DDJ ANTIGUO CUSCATLAN 574
NIT No.: 0614-310797-109-0
NRC: 102651-8

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	TELEF.:
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)		HORA FINAL
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Carlos Orrego	FIRMA
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Auxiliar	

