

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**REPARACIÓN DE 2 BASUREROS E INSTALACIÓN DE ZARANDA
EN PARRILLAS DE DRENAJE.**

MD SANTA ELENA SAN VICENTE


08/09/2021

INSTALACIÓN DE ZARANDA EN PARRILAS

- ANTES



- DESPUES



INSTALACIÓN DE ZARANDA EN PARRILAS

- ANTES




- DESPUES



INSTALACIÓN DE ZARANDA EN PARRILAS

- ANTES



- DESPUES



REPARACIÓN DE BASURERO

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE ACCESORIOS EN TUBERIA

- ANTES



- DESPUES

