

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

INSTALACIÓN DE ARGOLLA A CORTINA DE RECEPCIÓN.

MD SANTA ANA

29/06/2021

INSTALACIÓN DE ARGOLLA, PINTURA YA APLICADA

- ANTES



- DESPUES



INSTALACIÓN DE ARGOLLA, PINTURA YA APLICADA

- DESPUES

