



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2586

P.D.V.	CD Apapa	N.F1		N.F2		No. O.T.
		FECHA	11-06-2021	FECHA		

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN	Reparación de Canopis.			
MOBILIARIO	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN	Parque de Barrios.			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Reparación de 2 Canopis	1			
2	Uno por rampa 17 y el otro por	2			
3	rampa 39	3			
4		4			
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE		CARGO			
APELLIDO		FIRMA			
17	SELLO				

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	DF Proyectos S.A. de C.V.	EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador	
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805
		PBX:	9240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Wilmer Aguilar
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Tecnico