



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0846

Registro No. 241885-8
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del sur, S.A. de C.V. Fecha: 16/09/2021
Registro No.: 102651-8
Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Giro: Supermercado
Manuel Enrique Arayo colonia Escalón N.I.T.: 0614-310797-109-0
Departamento: San Salvador Condiciones de Pago: Credito
Fecha y No. Nota de Remisión: _____ Venta a cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Ingeniería por instalación de barrepolvo a cortina de entrada Principal, Incluye nivelación de cortina para poder colocar barrepolvo. ID 1400202539 DF USULUTAN	275.00			\$ 275.00
Son: <u>Trescientos ocho 00/100</u>		Sumas			\$ 275.00
		IVA			\$ 35.75
		Sub-Total			\$ 310.75
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 2.75
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 308.00
Firma:	Firma:				
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

ID 1400202539

PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2799

P.D.V.	DF USULUTAN	N.F1	N.F2	No. O.T.
	FECHA 9/09/21	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Instalación de base Poiva	1			
2	en costura principal	2			\$275
3	de 2.40 mt de largo	3			
4		4			
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

OPERADORA DEL SUR S.A. de C.V.
El valor de esta factura queda a lo estipulado en el documento.
Detalle Recibido en el ítem.

RECIBE
NOMBRE
APELLIDO
SELO

DF USULUTAN 09 SEP 2021 522

CARGO
FIRMA

Subordinado

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador					
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL		
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Carlos Orrego		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		auxiliar			

