

## **El Salvador**

**Departamento de Mantenimiento**

**REGULACION DE PUERTA DE SALIDA A SOTANO,  
REPARACION DE COMPUERTA DE CAJA #3.**

**DDJ TERRAZAS**

**13/10/2020**

## REPARACION DE BISAGRA DE COMPUERTA CAJA #3

- ANTES



- DESPUES




## REPARACION DE BISAGRA DE COMPUERTA CAJA #3

- ANTES



- DESPUES



## REGULACION DE PUERTA DE SALIDA SOTANO

- ANTES



- DESPUES

