

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**REPARACIÓN DE FUGA, INSTALACIÓN DE TABLAROCA,
APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE ZOCALO, MONTAJE
DE CONTROL DE ALARMA EN CUARTO DE CBL.**

WM SAN MIGUEL

08/10/2021

APERTURA DE PARED PARA REPARACIÓN DE FUGA

- ANTES



- DESPUES



REPARACIÓN DE FUGA E INSTALACIÓN DE TABLAROCA

- ANTES




- DESPUES



REPARACIÓN DE FUGA E INSTALACIÓN DE TABLAROCA

- DESPUES



DESMONTAJE DE TABLAROCA PARA CAMBIO

- ANTES



- DESPUES



DESMONTAJE DE TABLAROCA PARA CAMBIO

- ANTES



- DESPUES




INSTALACIÓN DE TABLAROCA

- ANTES



- DESPUES



INSTALACIÓN DE TABLAROCA

- ANTES



- DESPUES



REPARACIÓN DE ZOCALO

- ANTES



- DESPUES



APLICACIÓN DE PINTURA A PAREDES

- DESPUES



APLICACIÓN DE PINTURA A PAREDES

- DESPUES



MONTAJE DE CONTROL DE ALARMA

- DESPUES

