

## **El Salvador**

**Departamento de Mantenimiento**

**INSTALACIÓN DE DUELA, RESOLDAMIENTO DE  
PORTACANDADOS CON REFUERZO DE PLATINA Y ENGRASE DE  
GUÍAS EN CORTINA DE ENTRADA DE CLIENTES.**

**DF TEXISTEPEQUE**

**01/10/2021**

## DESMONTAJE DE LIENZO DE 3.10M

- DESPUES



## INSTALACIÓN DE 1 DUELA DE 2.17M

- ANTES



- DESPUES



# INSTALACIÓN DE 1 DUELA DE 2.17M

- DESPUES






# RESOLDAMIENTO DE PORTACANDADOS CON REFUERZO Y APLICACIÓN DE PINTURA

- ANTES



- DESPUES




# RESOLDAMIENTO DE PORTACANDADOS CON REFUERZO

- ANTES



- DESPUES





# ENGRASE DE GUÍAS

- DESPUES

