

## **El Salvador**

**Departamento de Mantenimiento**

**INSTALACIÓN DE LAMINA LAGRIMADA E INSTALACIÓN DE 2  
PIEZAS DE AZULEJO EN ENTRADA DE BODEGA.**

**DF COJUTEPEQUE**

**22/09/2021**

## INSTALACIÓN DE 2 AZULEJOS

- ANTES



- DESPUES




## INSTALACIÓN DE 2 AZULEJOS

- ANTES



- DESPUES



# INSTALACIÓN DE LAMINA LAGRIMADA

- ANTES



- DESPUES





# INSTALACIÓN DE LAMINA LAGRIMADA

- ANTES



- DESPUES



# INSTALACIÓN DE LAMINA LAGRIMADA

- DESPUES

