

## ORDEN DE TRABAJO DE PARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Νō

2404

		J.A. G	J C, V.	
P.D.V.	CI	) /	Spope	વ

N.F2

N.F1 No. O.T.

FECHA	//	1-03-21			FECHA	FEC	.HA			
na a managang ang ang ang ang ang ang ang ang				DATOS G	ENERA	LES		4		
TRABAJO REALIZ	ZADO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO		***************************************	DATOS	DEL EQUIPO		***	
EQUIPO		PREVENTIVO	X	DESCRIPCIÓN	Lim	L'impiese de França de Gras. y Zondes de				
MOBILIARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN		exeteria				
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE	MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS		CORRECTIVO								
		PROGRAMADO		ÍDEAD	-ÉCNIC					
				ÁREA 1	ECNICA	4				
	-									
		The state of the s	CION DI		MANTENIMIENTO CORRECTIVO)					
PRC	)BLEMA I	REPORTADO	<del> </del>	CAUSA DEL P	KORLEWA	OBLEMA CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA				
					~~~					
								<b>203</b>		
				TRABAJO	A REAL	ZAR				
		TAREAS O RUTINAS				MATERIALES				
ITEM		DESCRIPCIÓN			ITEMS	DESC	RIPCIÓN	CANT.	COSTO	
	1 - Desmontage y mondage				1					
3	3 Se labo la parte interior				2					
4 exterior				4				\$ 79.10		
5				5				97		
6					6					
7 - Zondeo Ofe caya registra clora					8		and the contract of the contra			
9	8 en capetena									
10					9		*			
11					11					
12 OPA 5'3					12					
13 / 7 13 00 2				13						
14	1400P	1308 3			14 15					
16	2	700 31/ L			16					
RECIBE	(ALS)	1301/07	JE19	2						
NOMBRE						CARGO				
APELLII	00	THATE	2		1	FIRMA				
17 SELLO		1911			NO FRANCISCO CONTRACTOR CONTRACTO					
	-			DATOS DEL	PROVE	EDOR				
NOMBRE					EMAIL: dfortin@dfproyectos.com					
DIREC	CIÓN DE	LA COMPAÑÍA			Calle	Concepción No.	625, San Salvador	, Salvador		
		-								
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN				CEL.:	7792-4805 TELEF.:					
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)  DURACIÓN DEL TRABAJO		(DÍAS)	HORA INICIAL	HORA INICIAL HORA FIN		AL				