

## **SERVICIOS N.C.P.**

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0734

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

**OPS01** 

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.				Fecha: 05/07/2021					
		Reg	Registro No.: 102651-8						
Dirección: Entre calle nya #1 y calle nya #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon				):SUI	PERMERCAD	IO			
		alle nva #1 y calle nva #2. Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Es I SALVADOR a de Remisión: DESCRIPCIÓN cios de ingenieria por reparación de bisagra caida a portón de Re	N.I.	T.:061	14-310 <b>7</b> 97-1	09-0			
Departamen	ntoṣan salvador		ndiciones de	The state of the s					
1.0				ta a cuenta					
<u> </u>		;	-	_					
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS		
1.00	Servicios de ingenieria por	r reparación de bisagra caida a portón de Recibo		25.0000		\$	125.00		
	D 1400194630 DF PARQUE SAN MARTIN								
Son:	CHAPENTA V 00 / 100 D	OI ADES		Sumas		4	125.00		
*JI L.I T :	D COMPLEMENT DO / 200 D	CLARLS		IVA		\$	16.25		
				Sub-Total		\$	141.25		
	Operaciones 9	Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Re	tenido	\$	1.25		
Recibido por	ń.			Ventas No Sujetas			0.00		
Nombre: D.U.I.:				Ventas Ex	centas	\$	0.00		
Firma:				Venta Tota	al	\$	140.00		

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



## ORDEN DE TRABAJO Nº 2656 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

-		was and a second at a color time town to			
P.D.V.	OF Parque San Martin Souto	Tedo N.F1	N.F2	No. O.T.	
	FECHA 28/6/21	FECHA	FECHA		

			<u></u>		DATOS G	ENERA	LES					
TRABAJO REALIZADO EN TIPO DE MANTENIMIENTO							DA	TOS DEL	EQUIPO			
EQUIPO			PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN		3		1			
MOBILIA	\RIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN							
EDIFICIO	)		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO	£.	SERIE		MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS			CORRECTIVO PROGRAMADO		<u>.</u>							
		With Williams In right I placed			ÁREA T	ÉCNICA				-		
			DESCRIPO	IÓN DE	L PROBLEMA (	MANTE	NIMIENTO	CORRE	CTIVO)	-		
	PROB	LEMA R	EPORTADO		CAUSA DEL PR			1	The state of the s	CIAS DEL D	PORI FMA	
					071007100017	ROBLEMA CONSECO			CONSECULIA	ENCIAS DEL PROBLEMA		
								-				
									4			
											12	
		9										
			oversteller och Carland (av Gode Container) i Storen i Sanste och kallande dom meder over och som det satterste sens	1	TRABAJO	A REAL	7AP					
	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	TORREST AND THE PRESENT	TAREAS O RUTINAS		110-07-007	A INCOME			MATERIALES			
ITEM			DESCRIPCIÓN	J		ITEMS		ESCRIPC		CANT.	COSTO	
1			DESCRITCION	*		1	L	LICKIPC	ION	CANI.	COSIO	
2	Ral	Jas A	was a sel	2/20	5. ).	2						
3	Reparaelon einstatation de										\$125	
4											4125	
5	4 bisagra en porton de									-		
6	bodiga					5						
7										-		
8										-		
9												
10												
11										<b>†</b>		
12						12						
13						13						
14						14						
15						15						
16	TA DECK				16							
	RECIBE	-	TO SED MOORAD	ELSUK.	3.A. LARI			_				
	OMBRE	-	greta lope	SA FA	WILLIAM			Enco	roda	Dolu		
	APELLIDO	) —	SANTA TECLA	PARQUE	SAM MALLIN,		FIRMA		3			
17 S	ELLO		SANIA ILUU.	4163					(5)			
		ment accessoration of the accessoration		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	DATOS DEL	PROVE	EDOR		Company of Company of the Company of			
NOMBRE .					EMAIL: dfortin@dfproyectos.com					os.com /		
1	DIRECCIÓ	ON DE L	A COMPAÑÍA			Calle	Concepción N	No. 625,	San Salvador,	Salvador	8	
				_	1			·	-		×	
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN					CEL.:	7792-48	805	PBX:	22	40-1600		
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABA				ÓN DEL TRABAJO	(DÍAS)	6) HORA INICIAL HORA FII						
уо				reali	ce un trabajo	I	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		(PROVEEDOR)		FIRMA	
para e	esta con	npañía d	donde me compromet	o a guarc	dar los valores	N	OMBRE	5	orriga	Amayo	TA	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.						2	/					

## **PRESUPUESTO**



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente C

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.

Dirección

DF PARQUE SAN MARTIN

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

29-06-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL						
	PORTON DE BODEGA DE RECIBO									
1	Servicios de ingenieria por reparacion de porton de recibo con bisagra caida, incluye instalacion de bisagra, soldadura y refuerzo de bisagra en estructura de porton.	1	U	\$125.00						
L		SUB TOTAL		\$125.00						

I.V.A. % \$16.25

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

\$141.25

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

TOTAL PRESUPUESTO

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.