



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

OPS01

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0760

Registro No. 241885-8
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

Fecha: 20/07/2021

Registro No.: 102651-8

Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon

Giro: SUPERMERCADO

N.I.T.: 0614-310797-109-0

Departamento: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha y No. Nota de Remisión:

Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Servicios de ingeniería por reparación de puerta peatonal en cortina de entrada principal ID 1400194124 OF SANTA ANA CENTRO	175.0000			\$ 175.00
Son: CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 00 / 100 DOLARES		Sumas		\$	175.00
		IVA		\$	22.75
		Sub-Total		\$	197.75
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido		\$	1.75
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas		\$	0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas		\$	0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total		\$	196.00
Firma:	Firma:				
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2628

P.D.V.	DF Santa Ana Centro		N.F1		N.F2		No. O.T.
	FECHA	24-06-21	FECHA		FECHA		

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Puerta Peatonal			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Entrada Principal			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	- Reparación de Guir y refuerzo de visagras en puerta peatonal principal	1			
2		2			
3		3			
4		4			\$175
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE	Asda Elizabeth Castillo				
NOMBRE		CARGO	encargada admón		
APELLIDO		FIRMA	[Firma]		
17 SELLO					

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	El cual se adjunta y forma parte integral de...		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)		HORA INICIAL	
				HORA FINAL	
yo	realice un trabajo		ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores			NOMBRE	Gerardo Flores	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.				[Firma]	

