

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACIÓN DE BISAGRA DE PUERTA ABATIBLE EN BODEGA.

DDJ TERRAZAS

30/06/2021

INSTALACIÓN DE BISAGRA

- ANTES



- DESPUES



INSTALACIÓN DE BISAGRA

- ANTES

- DESPUES

