


El Salvador

Departamento de Mantenimiento INSTALACIÓN DE 27 LOSETAS TIPO ARMSTRONG EN CAJEROS, AREA DE CAJAS Y ENTRADA DE CLIENTES.

DDJ AYUTUXTEPEQUE 07/10/2021

ANTES









ANTES



DESPUES





ANTESDESPUES







ANTES



DESPUES

