

## **El Salvador**

**Departamento de Mantenimiento**


**REPARACIÓN DE 2 GRIFOS EN ROSTIZADOS.**

**MD SANTA ELENA SAN VICENTE**

**21/06/2021**

# DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE GRIFO PARA LIMPIEZA Y CAMBIO DE EMPAQUE

- DESPUES



# MONTAJE DE ACCESORIOS DE GRIFO

- DESPUES



# PRUEBA DE LAVAMANOS, AGUA SALE CON NORMALIDAD

- DESPUES

