

## **SERVICIOS N.C.P.**

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

0970

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

**AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII** 

**OPS01** 

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha	a:1	10/11/2021				
			stro No.:		-8			
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalo							
Departament								
		Condiciones de Pago: CREDITO  Venta a cuenta de:						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VTA. NO	VENTAS	V	ENTAS	
			UNITARIO	SUJETAS	EXENTAS		ECTAS	
1.00	) Servicio de ingeniería por cambio de dos resortes 60/14x4.50cm de largo cortina de salida de emergencia	en	300.0000			4	300.00	
1.00	) Servicio de ingeniería por cambio de cerradura marca yale a lateral de cor de entrada de clientes	rtina	100.5400			\$	100.64	
	ID1400221339 DDJ HOLANDA							
Son: CUA	TROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 72 / 100 DOLARES		Sumas			\$	400.64	
			IVA			\$	52.08	
			Sub-Total		Ş	452.72		
	Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido				4.01	
Recibido por			Ventas No	Sujetas		\$	0.00	
Nombre: D.U.I.:	Nombre: D.U.I.:		Ventas Exentas			Ś	0.00	
Firma:	Firma:		Venta Tota	al		Ś	448.72	

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

de

Cancelado:

de

## ORDEN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No

2820

	MA DEI ANI/	DEFARIAMENTO DE MANTENMICITO								
P.D.V.	D.D.J. Holanda.	N.F1	N.F2	No. O.T.						
	FECHA 23-09-21	FECHA	FECHA							

				DATOS G	ENERA	LES				
TRABAJO REALIZADO EN TIPO DE MANTENIMIENTO					DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	Inst	· de 1	Reso	ites.	e Co	cras =
MOBILIARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN	Cost	- De	Sale	Da De	En	evercia.
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	V	CORRECTIVO PROGRAMADO								
			and the second second second	ÁREA T	ÉCNICA	1		— (	I	
					a de Carlos de C					
		DESCRIP	IÓN DE	L PROBLEMA (	MANITE	NIMIENTO	CODDE	CTIVO		
PRO	BLEMA F	REPORTADO	I OIY DE	CAUSA DEL PE			COMIL	CONSECUENC	IAS DEL DI	ORI FMA
1,10	DELIVO	CI OKI/DO		CAOSA DEL FI	COBLETAN	1		CONSECUENC	INS DEL PI	COBLEMA
							-			
									*	
										**************************************
	***************************************			TRABAJO	A REALI	ZAR				9
ITEAA		TAREAS O RUTINAS	1		ire		F0.65:5-	MATERIALES		
ITEM	1	DESCRIPCIÓN	1	- +	ITEMS		ESCRIPC	ION	CANT.	COSTO
(7) Can	6,0	2 2	- K	-56/1es	2/5	Cost	Ó.	(6.00	11/50	2200
3		alia d	e - C	nerje	3		Le	60×197	(450	de har
(A) (a)	26	i a de	ch-	05 VA	14	lat.	1	elo		
5			· ·		5	/ • • • • •	vai			
6	ovt	de en	Trac	da de	6 (	lien	Tes	mas	*	\$100.64
7			19		7		1			1
8 cm	Sre	ise de	<b>4</b>	sullas	200	Co	110	270	de	ALTO
10		de il	1.		10					
11		ve goin	a		11					
12					12					
13					13					
14					14					
15 16		CATE DOLL		IENTE	15					
RECIBE	1	1 111 -	C)	E72	16					
NOMBR	E do	elod strap	ZANDA	/	$\downarrow$	CARGO		70 +	10	
APELLID		TATE OF A	0	1500		HOMA.	1		1	
17 SELLO		1.	SEP	CA. DE C.V.	ART.	03	311			
-		1	اعم	2021 SATOS DEL	PROVE	EDOR				
NOMBRE .		70-	ORAGIA	.310		-MAII		dfortin@d	Ifnrovecto	os com 💚
	L IÓN DE I	A COMPAÑÍA OPERA	10:00		Calle	Concensión	do 60F	San Salvador, S		,3.COIII
DIRECC		ALL CONTROL OF			Calle	concepcion i	40. 023 <sub>1</sub>	, sail saivador, s	paivador	
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN				CEL.:	7792-4805 PBX: 2240-1600					
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)  DURACIÓN DEL TRABAJO (			(DÍAS)	HORA INI			HORA FIN			
							Maria Anna and Anna			
уо			real	ice un trabajo		ENTREGAL	OO POR	(PROVEEDOR)		FIRMA
para esta co	mpañía	donde me comprome	o a guar	dar los valores	N	OMBRE	110	la la	C	, 24
haciendo este	trabajo	con calidad y garantía	por la cu	al respondemos.			1	7 7	-10	

## **PRESUPUESTO**



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600 http://dfproyectos.com

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. Cliente Dirección **DDJ HOLANDA** 

NCR

PBX:

Nº Cotización

**FECHA PRESUPUESTO:** 

23-09-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	CORTINA DE SALIDA DE EMERGENCIA Y ENTRADA D	E CLIENTE	S	
1	Servicio de ingeniería por cambio de dos resortes 60/14x4.50m de largo en cortina de salida de emergencia, incluye engrase de resortes y aplicación de presión, horario nocturno.	2	U	\$300.00
2	Servicio de ingeniería por cambio de cerradura marca yale a lateral de cortina de entrada de clientes, Incluye engrase de guías de 2.70m de alto, horario nocturno.	1	U	\$100.64
***************************************				
				-
<del></del>				
	·			
		SUB TOTAL		\$400.64

TOTAL PRESUPUESTO

\$452.72

\$52.08

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

I.V.A. %

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.