



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805
Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0660

Registro No. 241885-8
NIT: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V. Fecha: 20/04/2021
Dirección: Entre Clava #1 y #2, Av. Manuel Registro No.: 102651-8
Enrique Araujo, Col. Escalón. Giro: Supermercado
Departamento: S.S. N.I.T.: 0614-310797-109-0
Fecha y No. Nota de Remisión: _____ Condiciones de Pago: credito
Venta a cuenta de: oficina.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Ingeniería por movimientos de tubo de soporte de 4 ventiladores de techo. ID: 1400108146 DF abalchupa.				\$475.00
Son: <u>Quinientos treinta y dos 00/100 Dólares</u>		Sumas			\$475.00
		IVA			\$ 61.75
		Sub-Total			\$536.75
		(-) IVA Retenido			\$ 4.75
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		Ventas No Sujetas			
Recibido por: _____ Entregado por: _____		Ventas Exentas			
Nombre: _____ Nombre: _____		Venta Total			\$532.00
D.U.I.: _____ D.U.I.: _____					
Firma: _____ Firma: _____					
Cancelado: _____ de _____ de _____					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2523

PD.V.	D.F. Chalchuapa		N.F1		N.F2		No. O.T.
FECHA	23/4/21		FECHA		FECHA		

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Reubicación de cuatro	1			
2	ventiladores en sala	2			
3	de venta	3			\$ 475
4	se modificaron en altura	4			
5	los cuatro ventiladores	5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.					
El valor de esta factura queda a lo estipulado en el documento					
Detalle Recibido Final No.					
RECIBE	FECHA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA				
NOMBRE	JOEL Tobar	CARGO	Sub Gerente		
APELLIDO	CHALCHUAPA	FIRMA			
17 SELLO	El cual se adjunta y forma parte integral de esta				

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL		
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Wilmer Aguilar		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Tecnico		

