PROYECTOS, S.A. de C.V.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2738

		W(1) ()(D) () () () ()		. •						
P.D.V.	DDS Ayutuxte pique	N.F1	N.F2	No. O.T.						
	FECHA 7/10/21	FECHA	FECHA							
	DATOS GENERALES									

TRABAJO REALIZADO EN TIPO DE MANTENIMI				FNIO			DAI	OS DEL	EQUIPO			
EQUIPO) [PREVENTIVO			DESCRIPCIÓN						
MOBILIARIO		CORRECTIVO			UBICACIÓN							
EDIFICIO) [REEMPLAZO (O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	TROS CORRECTIVO PROGRAMADO			•								
,	ÁREA TÉCNICA											
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)												
					CAUSA DEL PR						ROBLEMA	
									<u>.</u>			
				<u>-</u>								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	TRABAJO A REALIZAR TAREAS O RUTINAS MATERIALES											
ITEM				CRIPCIÓN			ITEMS	DI	MATERIALES DESCRIPCIÓN CANT.			COSTO
1	Insta	(1)	tion	de	27	10Cetus	1				-	
3 (Tipo errstipny en aveo de						Ω 3					
	calevo,	<u> </u>	• • • •	_		7	4					
5	900			SUR, S.A.	DE C.V.		5					
7		.,2	RADORA DEL	EPEQUE	586 109-0	\	6 7			<u></u> -		
8						<u> </u>	8				1	
9	RADORA DEL 580 DOI AYUTUXTEPEQUE 580 DOI AYUTUXTEPEQUE 580 NRC: 1028518					/	9					
10						10 11				:		
12	Jan Carlo				(C) (1)	12						
13 14	I Jana II A - 3 5				ý	13 14						
15	V of vij				1	15						
16	NECIDE 13				\		16					
	RECIBE NOMBRE		HAR		714	- 25		CARGO		 		
	APELLIDO			N'X) Y	101		FIRMA				
17	SELLO			()	11							
				}		DATOS DEL I	PROVE	DOR				
NON	NOMBRE					EMAIL: dfortin@dfproyectos.com					s.com +	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador										-		
NOMBRE	NOMBRE DEL CONTACTO . DENNIS			IS FORTIN	4	CEL.: 7792-4		05 PBX: 22		40-1600		
				DURACI	ÓN DEL TRABAJO				HORA FINA			
							!					
уо	realice un trabajo					ENTREGADO POR (PROVEEDOR)			FIRMA			
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores					N	NOMBRE CONTOS OYIGO		Mrg 0	A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE			
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.						Auxiliar						