

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**CAMBIO DE CERRADURA DE PIN EN PUERTA CORREDIZA DE
TESORERÍA Y REGULACIÓN DE RODOS DE RIEL.**

DF SAN MARTÍN


15/06/2021

CAMBIO DE CERRADURA DE PIN

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE CERRADURA DE PIN

- ANTES



- DESPUES



REGULACIÓN DE RODOS DE RIEL

- DESPUES

