

PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja  
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
SERIE 19DS000C

Nº 0655

Registro No. 241885-8  
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V.

Fecha: 23/04/2021

Dirección: Entre Nva El #1 y el #2, Av. Manuel Enrique  
Araujo, Col. Escalón

Registro No.: 102651-8

Giro: Supermercado

Departamento: S.S.

N.I.T.: 0614-310797-109-0

Fecha y No. Nota de Remisión:

Condiciones de Pago: Credito

Venta a cuenta de: oficina

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Ingeniería por atención a emergencia en día domingo e Inspección de gotera proveniente de cielo falso				\$ 83.00
1	Servicio de Ingeniería por reparación de fuga en área de cafetería, proveniente de drenaje de aire acondicionado y desmontaje de cielo falso dañado para inspeccionar fuga.				\$ 164.00
1	Servicio de Ingeniería por instalación de piezas de cielo falso de tablaroca 1.22mx 2.44m, nueva en área donde se reparó gotera.  ID 1400 173 667 WM Escalón.				\$ 175.00
Son: Cuatrocientos setenta y dos 64/100 dolares.		Sumas			\$ 422.00
		IVA			\$ 54.86
		Sub-Total			\$ 476.86
		(-) IVA Retenido			\$ 4.22
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		Ventas No Sujetas			
Recibido por:		Ventas Exentas			
Entregado por:		Venta Total			\$ 472.64
Nombre:					
D.U.I.:					
Firma:					
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.





PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2501

P.D.V.	Walmart Escalón	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	15/4/21	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					


### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Reparación de fuga de agua	1			
2	En area de cafetería de	2			
3	dragaje de Aire acondicionado	3			
4	y Reparación de cielo falso	4			
5	de Toba Roca y pintura.	5			
6		6			\$ 422
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			



RECIBE		
NOMBRE	Jacqueline Yamileth	CARGO Coordinadora capes
APELLIDO	Rivera	FIRMA
17 SELLO		

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com		
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA	Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador				
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL		
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Winnar Aguilar	Tecnico	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.					

