

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETROS PARA BAÑO DE
ASOCIADOS E INSTALACIÓN DE GRIFO EN BAÑO DE HOMBRES
DE CLIENTES.**

DDJ USULUTAN

25/08/2021

INSTALACIÓN DE GRIFO EN BAÑO DE HOMBRES DE CLIENTES

- ANTES




- DESPUES



PRUEBA DE FLUJO DE AGUA DE GRIFO

- DESPUES



CAMBIO DE FLUXOMETRO EN MINGITORIO

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE FLUXOMETRO EN MINGITORIO

- ANTES



- DESPUES



PRUEBA DE FLUJO DE AGUA

- DESPUES



CAMBIO DE FLUXOMETRO EN INODORO

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE FLUXOMETRO EN INODORO

- DESPUES



PRUEBA DE FLUJO DE AGUA

- DESPUES

