



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

OPS01

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja  
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
SERIE 19DS000C

Nº 0895

Registro No. 241885-8  
NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	11/10/2021
		Registro No.:	102651-8
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalón	Giro:	SUPERMERCADO
		N.I.T.:	0614-310787-104-8
Departamento:	SAN SALVADOR	Condiciones de Pago:	CREDITO
Fecha y No. Nota de Remisión:		Venta a cuenta de:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Servicio de ingeniería por reparación de cortina #3.  ID 1400218979 WM SAN MIGUEL	275.0000			\$ 275.00
Son: TRESIENTOS OCHO Y 00 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 275.00
		IVA			\$ 35.75
		Sub-Total			\$ 310.75
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 2.75
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 308.00
Firma:	Firma:				
Cancelado: de de					

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

ID 1400218979

PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2792

PD.V.	W. M. San Miguel		N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	15-09-21	FECHA	FECHA		

## DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN	Inst. de 3. Dudas			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN	Cort. #3			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

## ÁREA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

## TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Inst. de 3 Dudas de	1			
2		2			
3	230 y Encañalamiento	4			
4	de Cort. mas enredado	6			
5	de grilla y Regulación de	8			
6	Motor	9			
7		10			
8		11			
9		12			
10		13			
11		14			
12		15			
13		16			
14					
15					
16					
RECIBE		CARGO			
NOMBRE		FIRMA			
APELLIDO					
17	SELLO				

## DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com	
Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador					
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	2240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL		
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Guadalupe Cruz		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Cortinero		

