

# El Salvador

Departamento de Mantenimiento

IMPERMEABILIZACION DE LAMINA TRASLUCIDA LADO  
IZQUIERDO DE ENTRADA A TIENDA

DF CUSCATANCINGO

01/10/2020

# UBICACION DE LAMINA TRASLUCIDA AGRIETADA

- ANTES



## GRIETA DE LAMINA TRASLUCIDA SELLADA

- ANTES



- DESPUES

