

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**SONDEO DE 3 MINGITORIOS #1, #2, #3 Y DRENAJE DE PISO EN
BAÑOS DE TRANSPORTISTAS.**

CD APOPA

19/05/2021

SONDEO DE BAÑO #1 TRANSPORTISTAS

- ANTES



- DESPUES



SONDEO DE BAÑO #2 TRANSPORTISTAS

- ANTES



- DESPUES



SONDEO DE BAÑO #3 TRANSPORTISTAS

- ANTES



- DESPUES

