

## SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0896

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPS01

	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.		-	V2-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12				
Cliente:	Fecha: 11/10/2021							
		Registro	No.:	102651-8				
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon (	Giro: _	SL	PERMERCA	00			
No.		N.I.T.:	06	14-310797-	109-0			
Departamen	SELL SELVEN OF			Pago:				
			Venta a cuenta de:					
	COLONIO COMPANIO ANTONIO ANTONIO CONTRACTORIO CONTRACTORI	T 6	RECIO	VTA. NO	VENTAS	VENTAS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		NITARIO	SUJETAS	EXENTAS	AFECTAS		
1.00	Servicios de ingenieria por reparación de parnilla de drenaje de bodega	327	7.0000			\$ 327.00		
1.00	Servicios de ingenieria por reparación de parrilla de drenaje de entrada a cu frios	uarto 245	0000.5			\$ 245.00		
#8	ID 1400184967 DDJ ANTIGO CUSCATLAN							
		Ŕ	88					
	11 12 13		E)					
	* * *							
			91					
Son: SEISC	ENTOS CUARENTA Y 64 / 100 DOLARES	Su	ımas		5	572.00		
SCISSION IOS COARENTA 1 04 / 100 DIDLAKES		IV	IVA		\$	74.36		
		Su	ub-Total		s	646.36		
	Operaciones Superiores a \$ 11,428.58	(-)	IVA Re	tenido	5	5.72		
Recibido por				Sujetas	5	0.00		
Nombre:	Nombre:	1,3454	Ventas Exentas		\$	0.00		
D.U.I.: Firma:	D.U.I.: Firma:	2019	enta Tota	WEST AND CO.	5	540.54		
THINA	Cancelado: de de	10000	COLUMN ARCHY			OF STATE OF		

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



## ORDEN DE TRABAJO DE PARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

B. T	0
n.	<b>11</b> :

Nº 2565

			PER MINERAL CONTRACTOR OF THE PER MI					
P.D.V.	DI	DJ Autigue Cuscatlau	N.F1	N.F2	No. O.I.			
	FECHA	27/05/2021	FECHA	FECHA				

Was assessed the same of the s				DATOS G	ENERA	LES		`		
TRABAJO REALI	ZADO EN	TIPO DE MANTENIM	NENTO				ATOS DEL	EQUIPO		
EQUIPO		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	151					
MOBILIARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN						
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS		CORRECTIVO PROGRAMADO								
0				ÁREA T	ÉCNICA					
		DESCRIP	CIÓN DI	EL PROBLEMA (	MANTE	NIMIENTO	CORRE	CTIVO)		
PRO	OBLEMA F	REPORTADO	-	CAUSA DEL PI	ROBLEMA	·		CONSECUENC	IAS DEL P	ROBLEMA
							-			
-311 -311									-	
				TRABAJO	A DEALI	7AP				
		TAREAS O RUTINAS		TICADAGO /	NEAC!			MATERIALES	_	
ITEM		DESCRIPCIÓN			ITEMS		DESCRIPCI	The second section is the property of the second	CANT.	COSTO
1 XSUM	triste	o e gustalació	is de	lánina de	1				0.5100000	
2 Oce		The state of the s	FOR	la, eu	2			e co telle de		
	borry			risos	3				_ Societing	4
4		(1ut x 0.25)	ut.)		4					\$ 572
6				111	5					11
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		tro e quisto	1	: L	7					
700	100			2 parrillas	8				-	
0 1		desplagada	South		9	ata tenger	DADORA	DEL SUR, SA	OF C	
10 de	ices	Scrop. ( 5.0	Comp	ABCW	10	DPr	RELIGIONS	UO CUSCAT	CAN ST	
11 000	soute	general.	35		11	- DD	3 / 100 100	614-31079	7-109-0	
12	111	3			12	N3	1 Non	100051	R	
13					13		161	RC:102651-		
14					14					
15					15					
16					16	5				V365000
RECIBE		172	-			le lucio				000======
NOMBI		campo:	-			CARGO	-1	E80/E1	10	
The second of the second	00	Court				FIRMA		$\sim$	1	
17 SELLO						San San San	-		< (-	
8	-			DATOS DEL	10000000				Attorna	
NOMBRE	TON DE I	A COURTÍL			1	MAIL:		dfortin@d		os.com
DIKECC	JON DE I	.A COMPAÑÍA			Calle	Concepción	No. 625,	San Salvador, S	alvador	
NOMBRE DEL CO	ONTACTO	DENI	NIS FORTI	N	CEL.:	7792-4	805	PBX:	99	40-1600
CANT. DE P	ERSONA!	S (TRABAJADORES)	DURAC	IÓN DEL TRABAJO			HORA FIN			
					100					
уо			real	ice un trabajo		ENTREGA	DO POR (	PROVEEDOR)		FIRMA
para esta co	ompañía	donde me comprome	to a guar	dar los valores	N	OMBRE	Heu	or Mend	026	KAT
haciendo este	trabajo	con calidad y garantía	por la cu	al respondemos.			1	- I		-117

## **PRESUPUESTO**



OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. Cliente DDJ ANTIGUO CUSCATLAN Dirección

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

25-05-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	PARRILLA DE DRENAJE BODEGA	2	101 TH	
1	Servicios de ingenieria por reparacion de drenaje de Bodega, incluye desmontaje de lamina desplegada existente, resoldado de partes quebradas, lijado, limpieza, instalacion de lamina despledana plana rombo de 1/2 plg calibre 13, aplicación de anticorrosivo negro a 2 manos. Dimensiones: 2 secciones 2.57m x 0.48m.	5.14	ml	\$327.00
	PARRILLA DE DRENAJE ENTRADA A CUARTOS FRIOS	10-2		
2	Servicios de ingenieria por reparacion de parrilla drenaje de entrada a cuartos frios, incluye desmontaje de lamina perforada inoxidable existente, lijado, limpieza de parrilla existente, instalacion de lamina perforada inoxidable de 1mm de espesor con diametro de agujero de 1/16 plg. En las parillas siguientes:  PERECEDEROS 0.995M X 0.24M  CONGELADOR 0.995M X 0.24M  CAFETERIA 0.995M X 0.24M	3	U	\$245.00
NOTA:	El trabajo se realizará en horario apartir de las 4:00pm, incluye horas extras y viaticos.			
		SUB TOTAL		\$572.0

I.V.A. %	\$74.36
	1,367,73,696

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortin

GARANTIA.

\$646.36

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o tenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

TOTAL PRESUPUESTO

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.